

Coffre-fort à fixer City-Line ★★★



Coffres-forts à intégrer

- Niveau de sécurité B selon VDMA 24992, version de : mai 1995
- Matière isolante selon DIN 4102-A1
- Rainure anti-feu
- Peinture : Gris clair (RAL 7035)
- À double paroi
- Verrouillage par pènes ronds rotatifs
- Préparé pour fixation au mur et au sol, 2 perçages au sol et au mur
- Intérieur optimisé pour classeurs

Version K « SecuSafe »

Serrure blindée de haute sécurité à double panneton avec combinaison de clé interchangeable

- Certifié par Vds, classe 2
- Certifiée ECB-S d'après EN 1300 classe B
- 10 gorges
- Avec clé prisonnière
- 50 millions de fermetures différentes
- Sécurité en cas de perte de clé - la serrure peut être programmée à tout moment sur une nouvelle clé

- Les armatures de serrure dépassent de 5 mm
- 2 clés incluses



C 310 K

C 340 K



Article	EAN	Extérieur H x L x P	Intérieur H x L x P	Porte H x L	Poids	Contenu
	40 03482...	mm	mm	Ouverture mm	kg	l
C 310 K	41140 7	278x402x376	209x336x294	209x326	30,0	20,6
C 340 K	41160 5	528x435x382	440x350x292	440x345	49,0	45,3

Version E « SecuTronic »

Serrure électronique programmable

- Certifiée ECB-S d'après classe A
- 1.000.000 codes possibles
- 1 code administrateur programmable et 1 code utilisateur programmable
- 4 piles Mignon LR 06 AA incluses

- Les armatures de serrure dépassent de 25 mm



C 310 E

C 340 E



Article	EAN	Extérieur H x L x P	Intérieur H x L x P	Porte H x L	Poids	Contenu
	40 03482...	mm	mm	Ouverture mm	kg	l
C 310 E	41150 6	278x402x376	209x336x294	209x326	30,0	20,6
C 340 E	41170 4	528x435x382	440x350x292	440x345	49,0	45,3

Coffre-fort à fixer City-Line ★★★



Aperçu

2 tailles différentes :

C 310
Étagère(s) : 1C 340
Étagère(s) : 1

Niveau de sécurité BURG-WÄCHTER



Clés de rechange et supplémentaires pour C 310 K et C 340 K*

Article	EAN	Description
	40 03482...	
Set 55-80-2	08890 6	2 clés, 80 mm de long
Set 55-80-4	08910 1	4 clés, 80 mm de long
Set 55-80-6	06880 9	6 clés, 80 mm de long
Selon échantillon	08640 7	Longueur de clé 80 mm

* La fabrication de la clé de remplacement peut prendre jusqu'à 14 jours.